

Содержание: 1. Общие сведения. 2. Описание объекта. 3. Технические характеристики. 4. Результаты обследования. 5. Заключение.


Объект: Здание № 1, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Ленина, д. 10.

Цель: Проверка соответствия фактического состояния объекта требованиям нормативных документов.

Методика: Визуальный осмотр, измерение, фотофиксация.

Результаты: Объект соответствует требованиям нормативных документов.

Заключение: Объект соответствует требованиям нормативных документов.



Лист № 1 из 1  
Дата: 10.10.2018 г.  
Выполнено: [подпись]  
Проверено: [подпись]



